**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА**
**ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ**
**И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**
**(РОСТЕХНАДЗОР)**

**СЕВЕРО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

ул. Хохрякова, д. 10, г. Тюмень, 625003
Телефон: (3452) 44-40-13, Факс: (3452) 45-32-07
E-mail: info@sural.gosnadzor.ru
http://www.sural.gosnadzor.ru
ОКПО 00257673, ОГРН 1027200853316
ИНН/КПП 7202022112/720301001

22.09.2017 № Исх-57-01556

На № 86-61 от 21.08.2017

О рассмотрении обращения

МОО «Зеленый фронт»

Председателю
С.А. Виноградову

Мира ул., д. 42, оф. 503,
г. Сургут, ХМАО-Югра,
Тюменская обл., 628400

Северо-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Управление) рассмотрело Ваше обращение (№ Вх-57-О/444 от 25.08.2017), и сообщает следующее.

Управлением была проведена внеплановая документарная проверка в отношении ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» с целью проверки информации о загрязненном водном объекте (присутствует «всплывший» участок технологического трубопровода), в том числе береговой линии и около 20 га земли.

Данный технологический трубопровод находится в пределах Урьевского месторождения, эксплуатируемого ТПП «Лангепаснефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».

Опасный производственный объект «Система промысловых (межпромысловых) трубопроводов Урьевского месторождения цеха добычи нефти и газа № 11 ТПП «Лангепаснефтегаз» зарегистрирован в государственном реестре опасных производственных объектов Управления.

Согласно сведениям, характеризующим опасный производственный объект «Система промысловых (межпромысловых) трубопроводов Урьевского месторождения цеха добычи нефти и газа № 11 ТПП «Лангепаснефтегаз», данный технологический трубопровод не входит в состав этого опасного производственного объекта по причине отсутствия документов, подтверждающих наличие на праве собственности или ином законном основании опасного производственного объекта, в том числе земельных участков, зданий, строений и сооружений, на (в) которых размещается опасный производственный объект (для

объектов недвижимости), права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (в случае, если соответствующие права зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, представляются реквизиты документов, подтверждающих наличие на праве собственности или ином законном основании таких земельных участков, зданий, строений и сооружений).

Согласно представленным ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» материалам, озеро было загрязнено в советский период (предположительно в 1986 году) при порыве нефтенапорного трубопровода, принадлежащего НГДУ «Урьевнефть» (01.01.1988 НГДУ «Урьевнефть» передано в состав ПО «Лангепаснефтегаз» Главтюменьнефтегаза, 07.05.1993 на основании распоряжения Госкомимущества России от 24.02.1993 № 350-Р производственное объединение «Лангепаснефтегаз» преобразовано в АООТ «ЛУКОЙЛ – Лангепаснефтегаз»).

Поскольку, разлив произошел на трубопроводе, не принадлежащем ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», то ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» не предоставило информацию о мерах по ликвидации порыва.

О периоде загрязнения (в 80-е годы) свидетельствует отчет по аудиторской проверке, проведенной АОЗТ «Институт Природопользования - NDI, ltd.» в 1997 году.

В рамках многолетней программы по рекультивации ранее загрязненных земель, на данном объекте ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» проводило работы по очистке как собственными силами (значительный объем работ был выполнен в начале 90-х Производственным управлением «Эколог»ТПП «Лангепаснефтегаз»), так и с привлечением специализированных организаций ЗАО НПС «Элита Комплекса» - 2005-2007 годы, ООО «Экострой» - 2006 год, ООО «НПЦ «Экосистема» - 2007 год, ООО «Экойл» - 2007 год, ООО «КРОШ» - 2007-2008 годы, ООО «ЭкоЛесСервисСтрой» - 2008 год.

Документы о результатах отборов проб: протокола КХА №№ 147, 45, 40, свидетельствуют о снижении загрязнения и не превышении регионального норматива допустимого остаточного содержания нефти и нефтепродуктов (утв. Постановлением Правительства ХМАО № 466-п).

Специально для сбора вязкой битуминизированной нефти с поверхности озера был разработан ленточный скиммер УСН. Удалось очистить верхний слой водоема от нефтяной жидкости. Однако, по причине наличия донных отложений, в теплый период года возможен подъем осевшей нефти, что может приводить к появлению радужной пленки и загрязнению береговой линии. Поэтому, объект находится под постоянным контролем экологических служб ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», по мере необходимости производится его очистка.

В настоящее время через водоем не проходят действующие трубопроводы ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», все коммуникации проложены вдоль автомобильной дороги, земля под которые используется на основании договора аренды лесного участка от 05.12.2013 № 0397/13-05-ДА. Аварий и инцидентов на данных коммуникациях в последние годы не было.

По результатам проведенной в пределах полномочий Управления проверки ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», нарушения требований промышленной безопасности не выявлены.

И.о. заместителя руководителя А.Н. Зайцев

И.Д. Цыремпилов
(3466) 65-11-33