



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
(Северо-Западное Межрегиональное
управление Росприроднадзора)

Литейный пр. д. 39
г. Санкт-Петербург, 191014
тел. (812) 579-84-93, факс (812) 579-84-94
E-mail: grn78@grn.gov.ru

12.02.2020 № 02-14/2032
На № _____ от _____

Ответ на обращение
(вх. № 358 от 14.01.2020)

Председателю МОО «Зеленый Фронт»

С.А. Виноградову

Электронная почта:
green-front@mail.ru

Для сведения:

ИО Председателя комитета
государственного экологического
надзора Ленинградской области

Н.А. Борисову

Электронная почта:
gosecocontrol@lenreg.ru

Уважаемый Сергей Александрович!

Северо-Западное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (далее – Управление), рассмотрев Ваше обращение, поступившее из Комитета государственного экологического контроля Ленинградской области о возможном загрязнении дренажных канав нефтепродуктами по адресу: г.п. Янино-1 Всеволожского района Ленинградской области, в месте с географическими координатами 59.938333 30.588333, сообщает следующее.

С целью проверки информации, 22.01.2020 госинспекторами Управления, совместно с аналитической лабораторией ФГБУ «ЦЛАТИ по Северо-Западному ФО» был проведен плановый (рейдовый) осмотр земельных участков по вышеуказанному адресу с отбором проб воды.

В ходе осмотра в точке с координатами 59.93824 30.58837 выявлено место разлива канализационных сточных вод на рельеф местности (почву), в результате чего в данном месте образовалась воронка размерами 6х4 метра и глубиной около 3 метров. Предположительно, разлив канализационных сточных вод происходит при включении насоса КНС, расположенной на территории СПб ГУП «Завод МПБО-2».


На момент осмотра сточные воды в месте разлива имели темно-серый цвет, ощущался специфический запах канализации. На поверхности воды в месте разлива, радужная пленка не наблюдалась.

В ходе плановой рейдовой проверки специалистами ФГБУ «ЦЛАТИ по Северо-Западному ФО» был произведен отбор проб в точке разлива сточных вод на рельеф местности.

После получения результатов количественных химических анализов отобранных проб Управлением будет принято процессуальное решение

Дополнительно сообщаем, что ранее в 2019 году Управлением СПб ГУП «Завод МПБО-2» было привлечено к административной ответственности по ст. 8.1 КоАП РФ в части несоблюдения экологических требований при эксплуатации напорной части канализационного коллектора. В настоящее время постановление обжалуется юридическим лицом в судебном порядке, в законную силу не вступило.

Заместитель руководителя
Управления



А.А. Галяткин