



**ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПРОКУРАТУРА
ХАНТЫ-МАНСЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ**

**Ханты-Мансийская межрайонная
природоохранная прокуратура**

ул. Дзержинского, д. 7/2
г. Сургут, Россия, 628416
телеф. 8 (2467) 24-78-80

27.06.2023 № 108ж-2023/20711022/Он98-23

на № _____ от _____



346885 247307

Председателю Межрегиональной
общественной организации
«Зеленый фронт»

Виноградову С.А.

green-front@mail.ru

Ханты-Мансийской межрайонной природоохранной прокуратурой рассмотрено Ваше обращение о нарушениях природоохранного законодательства при складировании снежных масс на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101176:1921, повлекших загрязнение водного объекта – протоки Кривуля тальми водами.

С учетом требований о недопустимости подмены деятельности органов контроля (надзора), закрепленных в ст. 21 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», по поручению природоохранной прокуратуры Северо-Уральским межрегиональным управлением Росприроднадзора проведено выездное обследование указанной в обращении территории, по результатам которого на участке с кадастровым номером 86:10:0101176:1921 выявлено складирование загрязненных различными отходами снежных масс.

По периметру территории имеется обваловка, местами частично разрушенная, вследствие чего происходит растекание загрязненных талых вод на сопредельные территории, в т.ч. занятые водным объектом. Данный поверхностный водный объект не имеет сообщения с протокой Кривуля, попадания талых вод в протоку или реку Обь не зафиксировано.

С целью установления факта причинения вреда окружающей среде, расчета его размера специалистами лабораторного учреждения отобраны пробы поверхностной воды и отходов для проведения исследований, при поступлении результатов которых будет решен вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.

Также сообщая, что Сургутским городским судом рассмотрено и удовлетворено исковое заявление природоохранной прокуратуры об обязании ООО «Партнер» и собственников объекта недвижимости «Полигон для утилизации снега» 1 этап ликвидировать несанкционированную свалку отходов производства и потребления различного видового состава на земельном участке

с кадастровым номером 86:10:0101176:1921, создать сплошное обвалование в соответствии с проектной документацией, обеспечить использование земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101176:1921 для размещения снежных масс и отходов от зимней уборки в границах объекта недвижимости «Полигон для утилизации снега» (1 этап) с кадастровым номером 81:10:0101176:2379.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

С учетом изложенного, оснований для принятия иных мер реагирования по доводам, изложенным в обращении, в настоящее время не имеется.

Дополнительно разъясняю, что в случае несогласия с данным ответом, Вы вправе его обжаловать вышестоящему прокурору или в судебном порядке.

Прокурор

О.Ш. Мавлютов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00B9F7C39398D206F4EAC81DC74600FA69
Владелец **Мавлютов Олег Шавкатович**
Действителен с 28.11.2022 по 21.02.2024